


# Manuál prípravy podkladov

magnet, špendlík, otvárač

## Ukážka:

Umiestnenie grafiky do makety (vybranej veľkosti a tvaru).  
Ak Váš motív zasahuje cez a alebo až po okraj.



**Zelená** - Spádová kružnica – vždy min. o 5 mm väčšia  
**Červená** - viditeľná časť placky – netlačí sa



Grafika s presahom (časť placky, ktorá slúži na prehnutie)

Viditeľná časť placky



Náhľad hotovej placky



Správne pripravená grafika pre tlač

# Manuál prípravy podkladov

magnet, špendlík, otvárač


2/2

## Informácie k sadzbe:

**Čierna kružnica** – čiernu kružnicu prosím nechajte viditeľnú – slúži na vyseknutie

**Zelená kružnica** – zelená kružnica vyznačuje spádovú grafiku.

**Červená kružnica** – Netlačí sa! Slúži len pre ilustráciu veľkosti buttonu po kompletizácii.



## Poznámka:

Pre kvalitnejšiu tlač odporúčame previesť rastrovú grafiku do farebného modelu **CMYK 300 DPI** a ostatné **objekty do kriviek**.